

## Zainteresował Cię ten produkt? Szukasz innego? Mamy największy asortyment w okolicy.

Zajrzyj na <http://sklep.apkserwis.pl> lub skontaktuj się z naszym działem handlowym:

**tel.** +48 22 290 42 41, +48 513 428 025 **e-mail:** [sklep@apkserwis.pl](mailto:sklep@apkserwis.pl)

**Warning:** Illegal string offset 'small' in /cache/3\_1^%%66^660^66005A5B%%index.tpl.php on line 22



### Opis produktu

#### WYSOKIEJ JAKOŚCI ODPOWIEDNIK DLA:

CUMMINS 5261250  
HYUNDAI 11Q9-10180  
HYUNDAI 11Q910180

PASUJĄCY DO OBUDOWY:  
AH55562, AH55563, AH55564, AH55676, AK55723  
MONTOWANY DO SILNIKÓW:  
CUMMINS QSL9