

Zainteresował Cię ten produkt? Szukasz innego? Mamy największy asortyment w okolicy.

Zajrzyj na <http://sklep.apkserwis.pl> lub skontaktuj się z naszym działem handlowym:

tel. +48 22 290 42 41, +48 513 428 025 **e-mail:** sklep@apkserwis.pl

Warning: Illegal string offset 'small' in `/cache/3_1^%%66^660^66005A5B%%index.tpl.php` on line 22



Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI ODPOWIEDNIK DLA:

CUMMINS 5261250
HYUNDAI 11Q9-10180
HYUNDAI 11Q910180

PASUJĄCY DO OBUDOWY:
AH55562, AH55563, AH55564, AH55676, AK55723
MONTOWANY DO SILNIKÓW:
CUMMINS QSL9