

## Zainteresował Cię ten produkt? Szukasz innego? Mamy największy asortyment w okolicy.

Zajrzyj na <http://sklep.apkserwis.pl> lub skontaktuj się z naszym działem handlowym:

**tel.** +48 22 290 42 41, +48 513 428 025 **e-mail:** [sklep@apkserwis.pl](mailto:sklep@apkserwis.pl)

**Warning:** Illegal string offset 'small' in `/cache/3_1^%%66^660^66005A5B%%index.tpl.php` on line 22



### Opis produktu

Oferujemy profesjonalną regenerację turbosprężarki.  
Naprawę wykonujemy na częściach oryginalnych lub wysokiej jakości zamiennikach takich jak melett. Pracujemy na najlepszym sprzęcie marki schenck.  
Czas naprawy do 2dni roboczych. Cena uzależniona jest od stanu oddawanej turbosprężarki.  
Posiadamy gotowe turbosprężarki na wymianę.  
Na nasze usługi udzielamy 12-to miesięcznej gwarancji.

zastosowanie:

VW Passat B5 1.9TDI 101KM / 110KM / 115KM  
Audi A4 1.9TDI (B5 / B6) 101KM / 110KM / 115KM  
Audi A6 1.9TDI (C5) 101KM / 110KM / 115KM  
Skoda Superb I 1.9TDI 101KM

Numery porównawcze:

028145702H 028145702HV 028145702HX 028145702R 028145702RV 028145702RX 035145702H  
035145702HV 035145702HX 035145702K 035145702KV 035145702KX 038145702H 038145702HV  
038145702HX 038145702K 038145702KV 038145702KX 038145702L 038145702LV 038145702LX